
3.3
1.10
1.79
1.32
0.96
1.94
H= 2.33
2.12
4.11
2.88
5.39
0.80
0.80
4.65
4.10
1.76
5.72
2.35
Ant.1.042
1.00|1.00
Ant.1.43
0.49|0.60
Ant.1.68
1.00|1.20
H= 2.92
H= 2.81
H= 2.42
±0.00
H= 2.48
2.48
3.02
-0.20
H= 2.69
-0.03
5.11
4.64
5.11
Balconera
1.20|2.06
-0.38
6.61
1.97
±0.00
H= 2.48
2.06
2.06
1.52
5.96
3.65
5.55
4.20
Ant.1.52
0.47|0.57
1.50
1.22
0.88
2.19
-0.29
H= 2.66
2.19
2.48
Ant.1.41
0.60|0.59
-0.10
H= 2.83
2.78
2.79
Ant.1.21
0.70|0.92
1.81
0.85
1.81
Ant.1.20
1.21|1.00
4.46
0.90
5.04
4.55
1.70